

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Datum 08.04.2026 13:42:01

**BIV am Standort, MedeleSchäfer Zweigniederlassung der
KreuterMedeleSchäfer GmbH & Co.KG**
Kirchdorferstr.75, 86825 Bad Wörishofen

08247/967720

Tel: 08247/96770

Messprogramm:	Diesel mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Diesel
Fahrzeug:	Mercedes Benz (D) R1ES	Emissionsklasse:	Euro 6
Amtliches Kennzeichen:		Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	36DG
Fahrzeug-Ident-Nr.:	W1	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	2222
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	AEL
Kilometerstand:	97856	Erstzulassung:	08.08.2020

Messergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
OBD-Protokoll				CAN	
Prüfbereitschaft ECU 0x18daf158					
unterstützte Tests				111111101011	
durchgeführte Tests				000000000000	
Prüfbereitschaft ECU 0x18daf159					
unterstützte Tests				110000000000	
durchgeführte Tests				000000000000	
Prüfbereitschaft ECU 0x18daf15a					
unterstützte Tests				010000000000	
durchgeführte Tests				000000000000	
Prüfbereitschaft ECU 0x18daf15d					
unterstützte Tests				110000000010	
durchgeführte Tests				000000000000	
Fehlerspeicher					i.O.
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte				i.O. #	i.O.
Motordiagnose					
Ansteuerung Kontrollleuchte				i.O. #	i.O.
Motordiagnose					
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	i.O.
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		60	i.O.
Funktionsprüfung Abgas					
Sondenausführung				2	i.O.
Stabilisierung	1/min	480	680	579	i.O.
Drehzulanhebung	1/min	1579		3041	i.O.
Beruhigung	1/min	480	680	579	i.O.
Messung 1					
Leerlaufdrehzahl	1/min	480	680	576	i.O.
Partikel	1/cm3			3507	
Arith. Mittelwert Partikelanzahl	1/cm3		250000	3507	i.O.

Ergebnis
 Funktionsprüfung OBD i.O.
 Funktionsprüfung Abgas i.O.
GESAMTERGEBNIS BESTANDEN
 Hinweis **Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit**

Mängel

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden
 Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie

Gerät
 Bedienerführung MAHA MES AU-Ablauf
 Solldaten
 Partikelzähler AVL DiTEST Counter
 OBD-Modul MAHA OBD TOOL

Version
 V 6.10/13.04.D Leitfaden 6 , CRC: 8156
 III / 2025
 3.5 , [SN: 30895]
 1.2.1.3243 , [SN: 1V2SASJ]

Kontroll-Nr.: BY-1-01-0441
Prüfer Ender Secen
verantwortliche Person Ender Secen

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

T 01684970

