

Bericht-Nr.: 0DE0BAW0TD9008757



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht  
iKFZ-Prüfz.: pkSnZEFR  
Org.Code: 1012  
DUBSuchID: 2958V6W9LFQR

(1) Fz-Id.Nr.: W1  
(2) Amtl. Kennz.: (D)  
(3) Ausstellungsdatum: 08.04.2026 13:52 Uhr  
Prüfart: 86825 Bad Wörishofen  
(4) km-Stand: 97856 km  
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1  
Aufbau: Kombilimousine AC  
Hersteller: MERCEDES-BENZ 2222  
Typ: R1ES AEL00006  
Var./Ver./Ausf.: U223T1 / CZAC05XA  
Antriebsart: Diesel 0002  
Emissionsschl: EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, 36DG  
zGM: 2690 kg EZ: 08.08.2020  
Letzte HU: 03.2024 FSD.HU/Mangel: 4.28.12.6/2.0.22  
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

# Mercedes Benz Junge Sterne

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel


(8) Nächste HU  
April 2028

Prüfplakette  
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im April 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

(9) Es betreute Sie Herr Rietsch  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



### (10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 08.04.2026 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-1-01-0441-13.

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	304	296	600	437	46,18	63,8	52,4
Betriebsbremse 2. Achse	286	285	571	361	77,43	36,2	18,5
Feststellbremse 2. Achse	166	240	406			FBA blockiert:	Ja

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Rechnung	Leistungsdatum entspricht Belegdatum	Netto	Brutto
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	88,99 €	105,90 €

USt-IdNr.: DE177565595 Leistungsdatum: 08.04.2026 Gesamt: 88,99 € 105,90 € USt [19%] 16,91 €

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [www.tuvsud.com/impresum](http://www.tuvsud.com/impresum).

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. André Krauß.